

2016年秋季开学各二级单位安全自查、大检查情况汇总

2016年9月1日

检查单位	检查情况	负责科室	签字
后勤处	1.教师单身公寓有200具灭火器压力不足；2.后勤处院内有4具灭火器压力不足。	消防科	
师范学院	部分实验室灭火器失效。		
学生处	1.部分楼栋灭火器失效，部分灭火器箱损坏变形；2部分楼栋安全指示牌不亮；3.应急照明灯停电后不亮。		
保卫处	1.5食堂装修破坏消防系统及设施。2.1栋宿舍有待换的灭火器。3.8栋宿舍消防通道1、2、3楼应急灯不亮。4.图书馆1楼防火卷帘门已坏，外接消防电话已坏。5.6教大厅灭火器箱破损，并有一具灭火器过期；6117旁有一具灭火器过期。6.实训楼2、3、5楼差灭火器。7.1食堂大厅东侧消火栓无喷头、水带，西侧消火栓无喷头；后厨灭火器已过期。8.8教消防器材有过期，3、4、5、6楼都有消火栓门打不开。9.7教一楼的挂画挡住消火栓门，2楼消火栓门打不开。10.四食堂东侧的商铺仍未配灭火		

	器。11.14 栋消防栓无水，1 楼 2#通道消防栓门掉了，另一扇门打不开。		
--	--	--	--

2016 年秋季开学各二级单位安全自查、大检查情况汇总

2016 年 9 月 1 日

检查单位	检查情况	负责科室	签字
保卫处	1. 107 号岗亭执勤人员与排班安排人员不相符。2. 图书馆电梯正在施工，无防护措施及警示牌。	勤务大队	
学生处	部分楼栋监控故障。		

2016年秋季开学各二级单位安全自查、大检查情况汇总

2016年9月1日

检查单位	检查情况	负责科室	签字
保卫处	1. 1-6教外空调架锈蚀严重，存在隐患。	国资处	

2016年秋季开学各二级单位安全自查、大检查情况汇总

2016年9月1日

检查单位	检查情况	负责科室	签字
基建处	1.活动中心、六食堂北侧护坡开裂、滑坡，对围网有一定的影响。	基建处	

2016年秋季开学各二级单位安全自查、大检查情况汇总

2016年9月1日

检查单位	检查情况	负责科室	签字
基建处	1.第二办公区 BC 区之间通道吊顶抖落。	后勤处	
建筑与土木工程 学院	1.5203、5205、5207 实验室为化学实验室，存放的药品有挥发的气味，而且做实验的学生较多，房间空气质量很不好；2. 5203、5205、5207 实验室配电箱内部分线路外露，有漏电的安全隐患。		
师范学院	1.8 教 1-8 楼电工房和弱电房门锁是坏的，2-5 楼跳闸，插座没电，存在安全隐患；2. 1 楼师生事务大厅的窗户纱窗过于松动，容易砸伤到人。		
学生处	学生宿舍 11 栋-14 栋片区消火栓无水（重大隐患）。		

